



Rys. 3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY - STAN ISTNIEJĄCY

skala 1:10



Projektował:	dr inż. Zbigniew KIEŁBASA	upr. nr: K-143/01	 WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 35-083 Rzeszów ul. Saletyńska 7 tel./fax 17 87-13-612
Opracował:	mgr inż. Marcin OSTROWSKI		
Sprawdził:	dr inż. Wiesław KUBISZYN	upr. nr: B-241/94	
Investor:	Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 37-111 Rakszawa 334		
Adres obiektu:	Rakszawa 334, dz. nr 6637/12, gm. Rakszawa, pow. Łańcut	Skala:	1:10
Zadanie:	PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWEGO REMONTU STAŁOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA	Data:	2013.07.
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY - STAN ISTNIEJĄCY	Branża:	K
		Nr rys:	3.